

## АКТ

о подготовке образовательных организаций городского округа  
город Кумертау Республики Башкортостан  
в 2023/2024 учебном году и эксплуатации в осенне-зимний период  
составлен «15» августа 2023 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №5»

РБ, г. Кумертау, ул. Машиностроителей, д. 76

Руководитель: Оспищева Ольга Анатольевна

В соответствии с Постановлением администрации городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от «24» июля 2023 г. № 959 комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Лихачёва Т.А. - заместитель главы администрации по социальному развитию

Члены комиссии:

Абзалилов М.З. - начальник отдела МВД России по г. Кумертау (по согласованию);

Исянчурина Д.С. - заместитель главного врача ГБУЗ РБ ГБ г. Кумертау (по согласованию);

Лаптев К.А. - врио начальника ОГИБДД ОМВД России по г. Кумертау (по согласованию);

Соколова И.Н. - начальник отдела КУ «Управление образования» г.о.г. Кумертау РБ;

Цветков А.В. - директор ООО «Кумертауские Тепловые сети» (по согласованию);

Юлусова Т.Н. - директор КУ «Управление образования» г.о.г. Кумертау РБ;

проведена проверка готовности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» (далее - организация).

### I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ) имеются в наличии и оформлены в установленном порядке:

- Устав МБОУ «СОШ №5» от «21» сентября 2020 года;
- Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «28» апреля 2003 г. 02-КУ № 023574, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя;

- Свидетельство о государственной регистрации права от «28» апреля 2003 г. 02-КУ № 023573 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организаций);

- Свидетельство о государственной аккредитации организации выдано «16» февраля 2012 г., Управлением по контролю и надзору в сфере образования РБ, серия ОП № 021447, срок действия свидетельства с «16» февраля 2012 г. до «16» февраля 2024 года.

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «03» декабря 2012 г., серия 02Л01, № 0000315, регистрационный номер 1673 Управлением по контролю и надзору в сфере образования РБ, срок действия лицензии бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «11» \_\_\_\_\_ 08 \_\_\_\_\_ 2019 года оформлен. План подготовки организации к новому учебному году разработан.

3. Количество зданий (объектов) организаций – 1 единица.

Качество и объемы, проведенных работ в 2023 году:

а) капитальный ремонт кровли младшего блока по муниципальному контракту № 0301300323623000002 от 07.08.2023 г. с ИП Арутюнян Х.Л., акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются.  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на объектах образовательных организаций:  
косметический ремонт стен и потолков

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году имеется.

Необходимо проведение работ:

ремонт сан узлов, ремонт крыши, медицинского кабинета, ремонт пищеблока.  
(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: платные образовательные услуги

б) проектная допустимая численность обучающихся – 1100 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 1049 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022-2023 года – 131 человек; из них поступивших в ВУЗЫ – 21 человека, профессиональные образовательные организации – 80 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) – 115 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего – 37; количество обучающихся – 1049 человек;

из них обучаются:

в 1 смену – 37 класса, 1049 обучающихся;

ж) наличие образовательных программ – имеется;

з) наличие программ развития образовательной организации – имеются;

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 56 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников 1 человек 100 %;

административно -управленческий персонал 8 человек 100 %

к) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год – имеются.

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительно.

Здание и объекты организации оборудованы техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

| № п/п | Объекты материально-технической базы | Необходимо | Имеется | % оснащенности | Наличие документов по технике безопасности | Наличие актов разрешения на эксплуатацию | Наличие и состояние мебели | Оборудование средствами пожаротушения | Примечание |
|-------|--------------------------------------|------------|---------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1.    | Кабинеты начальных классов           |            | 17      | 95             | имеется                                    | имеется                                  | удовлет                    | Оборудовано                           |            |
| 2.    | Кабинеты старших классов             |            | 21      | 80             | имеется                                    | имеется                                  | удовлет                    | Оборудовано                           |            |
| 3.    | Кабинет информатики                  |            | 2       | 80             | имеется                                    | имеется                                  | удовлет                    | Оборудовано                           |            |
| 4.    | Кабинет химии                        |            | 1       | 80             | имеется                                    | имеется                                  | удовлет                    | Оборудовано                           |            |
| 5.    | Кабинет физики                       |            | 1       | 90             | имеется                                    | имеется                                  | удовлет                    | Оборудовано                           |            |
| 6.    | Спортзал                             |            | 1       | 80             | имеется                                    | имеется                                  | удовлет                    | Оборудовано                           |            |

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, состояние удовлетворительное;

учебные мастерские – имеется, состояние удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется, приспособлен, состояние удовлетворительное;

в) организация компьютерной техникой обеспечена

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное,

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов – 30; шкаф книжный – 20; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное.

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный – 20; стулья офисные – 30 и т.д.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 33783; фонд учебников – 21907;

научно-педагогическая и методическая литературы 11876.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное:

общая площадь участка – 23059 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется, состояние удовлетворительное.

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – футбольное поле, баскетбольная площадка, полоса препятствий.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «31» августа 2020 г., № ЛО-02-01-007896, регистрационный номер (ОГРН)1020201810980,

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется, состояние – удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога – имеется, состояние – удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется

8. Питание обучающихся – организовано:

а) питание организовано в 1 смену, 1 столовая на 180 посадочных мест. Буфет имеется. Качество эстетического оформления зала приема пищи удовлетворительное; гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

б) процент охвата горячим питанием составляет 97 %;

в) приготовление пищи осуществляется полуфабрикатами по заключенному муниципальному контракту с МУП «МШКОП» от 13.03.2023г.

г) хранение продуктов организовано, санитарные нормы соблюдаются;

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточно;  
его техническое состояние соответствует требованиям, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются:

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствуют требованиям;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточная;

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

к) питьевой режим обучающихся организован, 5 питьевых фонтанчиков;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» №112 от 09.01.2023 года.

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Транспортное обеспечение организации – обеспечено.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

а) охрана объектов организации осуществляет Частная охранная организация «Альфа-Урал» в составе 2-х человек;

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) система видеонаблюдения организована;

г) прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопкой экстренного вызова;

д) территория организации оборудована ограждением и обеспечивает несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская служба организована.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации не соответствует нормативным требованиям:

а) органами государственного пожарного надзора в 2022 году проведена проверка состояния пожарной безопасности (Акт № 308 от 19 декабря 2022 г.), Предписание № 308/1

б) требования пожарной безопасности не выполнены;  
пункты предписания:

| №<br>Пре<br>дпи<br>сан | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) | Срок устранения нарушения обязательных | Отметка (подпись) о выполнении (указывается |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|

| ия  |                                                                                                                                                                                                                                | нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены                                                      | требований пожарной безопасности | я только выполнение ) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 1.  | Высота горизонтального участка пути эвакуации в лестничной клетке возле спортивного зала в свету менее 2 м (фактически 1,8 м.)                                                                                                 | п.4.6 СНиП 2.01.02-85*<br>п.4.3.2 СП 1.13130.2020                                                                                      | 05.05.2023                       |                       |
| 2.  | Помещение вентиляционной здания школы не отделена от основных помещений здания другого класса функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями или противопожарными преградами (отсутствует противопожарная дверь) | п. 3.3, СНиП 2.01.02-85*<br>п. 3.17 СНиП 2.01.02-85*<br>п. 7.4 СНиП 21-01-97;<br>п. 5.2.1 СП 2.13130.2009;<br>п. 5.6.4 СП 4.13130.2009 | 05.05.2023                       |                       |
| 3.  | Высота горизонтального участка пути эвакуации в лестничной клетке возле прощениа книгохранилищ в свету менее 2 м (фактически 1,76 м.)                                                                                          | п.4.6 СНиП 2.01.02-85*<br>п.4.3.2 СП 1.13130.2020                                                                                      | 05.05.2023                       |                       |
| 4.  | У эвакуационного выхода помещения спортивного зала на улице не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6, с ограждением с поручнями не менее 1,2 м.                            | п. 4.3.5 СП 1.13130.2020<br>п. 4.7 СНиП 2.01.02-85*                                                                                    | 05.05.2023                       |                       |
| 5.  | В коридоре первого этажа область применения покрытия полов выполнена материалами с неизвестными показателями пожарной опасности                                                                                                | п. 6 ст. 134 N 123-ФЗ                                                                                                                  | 05.05.2023                       |                       |
| 6.  | В коридоре второго этажа область применения покрытия полов выполнена материалами с неизвестными показателями пожарной опасности                                                                                                | п. 6 ст. 134 N 123-ФЗ                                                                                                                  | 05.05.2023                       |                       |
| 7.  | В коридоре третьего этажа область применения покрытия полов выполнена материалами с неизвестными показателями пожарной опасности                                                                                               | п. 6 ст. 134 N 123-ФЗ                                                                                                                  | 05.05.2023                       |                       |
| 8.  | Коридор второго этажа длиной более 60 м не разделен противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м                                                                                | п.4.3.7 СП 1.13130.2020<br>п. 4.24 СНиП 2.01.02-85*                                                                                    | 05.05.2023                       |                       |
| 9.  | Коридор третьего этажа длиной более 60 м не разделен противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м                                                                               | п.4.3.7 СП 1.13130.2020<br>п. 4.24 СНиП 2.01.02-85*                                                                                    | 05.05.2023                       |                       |
| 10. | У эвакуационного выхода помещения технологии на улице не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6, с ограждением с поручнями не менее 1,2 м.                                  | п. 4.3.5 СП 1.13130.2020<br>п. 4.7 СНиП 2.01.02-85*                                                                                    | 05.05.2023                       |                       |
| 11. | Отсутствует система молниезащиты здания школы                                                                                                                                                                                  | ст. 50 п. 1 пп. 4 № 123-ФЗ                                                                                                             | 05.05.2023                       |                       |
| 12. | Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в подвале тамбура на запасном выходе                                                                                                                                          | п. 61 ППР в РФ № 390<br>п. 4, п. 14 НПБ 110-03<br>п. А.4 приложения А,<br>таблица А.3 СП<br>5.13130.2009                               | 05.05.2023                       |                       |
| 13. | Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в коридоре раздевалки для девочек                                                                                                                                             | п. 61 ППР в РФ № 390<br>п. 4, п. 14 НПБ 110-03<br>п. А.4 приложения А,<br>таблица А.3 СП<br>5.13130.2009                               | 05.05.2023                       |                       |

|     |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |            |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 14. | Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в раздевалки кабинета № 47                                                                                                                                   | п. 61 ППР в РФ № 390<br>п. 4, п. 14 НПБ 110-03<br>п. А.4 приложения А,<br>таблица А.3 СП<br>5.13130.2009 | 05.05.2023 |  |
| 15. | В фойе по направлению спортивного зала, при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м. | п. 13.15.15 СП<br>5.13130.2009                                                                           | 05.05.2023 |  |
| 16. | В актовом зале возле основного выхода, при параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей менее 0,5 м.  | п. 13.15.15 СП<br>5.13130.2009                                                                           | 05.05.2023 |  |
| 17. | Возле медицинского кабинета горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м.                                                                                       | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009;<br>п. 13.15.15 СП<br>5.13130.2009                                             | 05.05.2023 |  |
| 18. | В кабинете директора горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м.                                                                                              | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009;<br>п. 13.15.15 СП<br>5.13130.2009                                             | 05.05.2023 |  |
| 19. | В кабинете секретаря горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м.                                                                                              | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009;<br>п. 13.15.15 СП<br>5.13130.2009                                             | 05.05.2023 |  |
| 20. | В помещении приемной горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м.                                                                                              | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009;<br>п. 13.15.15 СП<br>5.13130.2009                                             | 05.05.2023 |  |
| 21. | В коридоре возле кабинета № 26 горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м.                                                                                    | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009;<br>п. 13.15.15 СП<br>5.13130.2009                                             | 05.05.2023 |  |
| 22. | В коридоре возле кабинета № 29 горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м.                                                                                    | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009;<br>п. 13.15.15 СП<br>5.13130.2009                                             | 05.05.2023 |  |
| 23. | В коридоре возле кабинета № 35 горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м.                                                                                    | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009;<br>п. 13.15.15 СП<br>5.13130.2009                                             | 05.05.2023 |  |
| 24. | В кабинете № 24 горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м.                                                                                                   | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009;<br>п. 13.15.15 СП<br>5.13130.2009                                             | 05.05.2023 |  |
| 25. | В кабинете № 24 возле запасного выхода горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м.                                                                            | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009;<br>п. 13.15.15 СП<br>5.13130.2009                                             | 05.05.2023 |  |
| 26. | В борцовском зале горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м.                                                                                                 | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009;<br>п. 13.15.15 СП<br>5.13130.2009                                             | 05.05.2023 |  |
| 27. | В помещении склада с инструментами горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м.                                                                                | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009;<br>п. 13.15.15 СП<br>5.13130.2009                                             | 05.05.2023 |  |
| 28. | В помещении бытовки горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м.                                                                                               | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009;<br>п. 13.15.15 СП<br>5.13130.2009                                             | 05.05.2023 |  |
| 29. | В кабинете № 34 горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м.                                                                                                   | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009;<br>п. 13.15.15 СП<br>5.13130.2009                                             | 05.05.2023 |  |

[illegible]

|     |                                                                                                                              |                                                              |            |  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|--|
| 49. | В кабинете № 19 горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м.                  | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009;<br>п. 13.15.15 СП<br>5.13130.2009 | 05.05.2023 |  |
| 50. | В кабинете № 20 горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м.                  | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009;<br>п. 13.15.15 СП<br>5.13130.2009 | 05.05.2023 |  |
| 51. | В кабинете № 21 горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м.                  | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009;<br>п. 13.15.15 СП<br>5.13130.2009 | 05.05.2023 |  |
| 52. | В кабинете № 22 горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м.                  | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009;<br>п. 13.15.15 СП<br>5.13130.2009 | 05.05.2023 |  |
| 53. | В помещении раздевалки мальчиков горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м. | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009;<br>п. 13.15.15 СП<br>5.13130.2009 | 05.05.2023 |  |
| 54. | В помещении тренерской горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м.           | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009;<br>п. 13.15.15 СП<br>5.13130.2009 | 05.05.2023 |  |
| 55. | В помещении библиотеки горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м.           | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009;<br>п. 13.15.15 СП<br>5.13130.2009 | 05.05.2023 |  |
| 56. | В кабинете № 7 горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до электросветильников менее 0,5 м.                   | п. 13.3.6 СП 5.13130.2009;<br>п. 13.15.15 СП<br>5.13130.2009 | 05.05.2023 |  |

в) системой пожарной сигнализацией объект **оборудован**, установлена автоматическая пожарная сигнализация, обеспечивающая извещение о пожаре. Проведена замена РСПИ «Стрелец-Мониторинг, станция №13 по договору № 0415/22П от 12.12.2022 года обслуживающей организаций ООО «СОЮЗ-СИГНАЛ».

г) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

д) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

е) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании ОТЧЕТА №260723/1 от 26 июля 2023г., выданного лабораторией по адресу, ул. Палатникова д.7/1, «ООО СОФИТ» соответствует нормам;

ж) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре организовано, в ходе проверки выявлены требования пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме.

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентралью, состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена 21.06.2023 г. по договору №20/2023 от 12.06.2023 г. с ИП Гирёв Е.П. «Об оказании услуг по комплексному обслуживанию и ремонту здания».

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается. Состояние вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение организации осуществляется централизованно.

## II. Заключение комиссии:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» городского округа города Кумертау к новому 2023-2024 учебному году готова.

### III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

Руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

В период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
организовать работу по устранению выявленных нарушений;

В срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

**Председатель комиссии:**

Лихачёва Т.А.  - заместитель главы администрации по социальному развитию

**Члены комиссии:**

Абзалилов М.З.  - начальник отдела МВД России по г. Кумертау (по согласованию);

Исянчурина Д.С.  - заместитель главного врача ГБУЗ РБ ГБ г. Кумертау (по согласованию);

Лаптев К.А.  - врио начальника ОГИБДД ОМВД России по г. Кумертау (по согласованию);

Соколова И.Н.  - начальник отдела КУ «Управление образования» г.о.г. Кумертау РБ;

Цветков А.В.  - директор ООО «Кумертауские Тепловые сети» (по согласованию);

Юлусова Т.Н.  - директор КУ «Управление образования» г.о.г. Кумертау РБ;